



NOTAS:

1) Manter continuidade elétrica entre terças e tesouras na área da varanda multiuso. Utilizar solda elétrica nos pontos de cruzamento ou fixar firmemente com parafusos.

2) Onde houver descon continuidade elétrica entre elementos da estrutura metálica interligar esses elementos com cabo de cobre Ø35mm² fixado através de conector de compressão e parafusos. Vide detalhes.

[illegible]



Emitido em 23/09/2020

Projeto Nº SPDA 1/1 /2020 - SEO (10.17.08.23)
(Nº do Documento: 68)

(Nº do Protocolo: NÃO PROTOCOLADO)

(Assinado digitalmente em 29/09/2020 22:44)

FABIO CORREA GASPARETTO

SECRETARIO - TITULAR

CHEFE DE UNIDADE

SEO (10.17.08.23)

Matrícula: 2015260

(Assinado digitalmente em 30/09/2020 16:04)

SILVIO ANTONIO TESTON

ENGENHEIRO-AREA

DPCE (10.17.08.23.13)

Matrícula: 1762435

Para verificar a autenticidade deste documento entre em <https://sipac.uffs.edu.br/documentos/> informando seu número: **68**, ano: **2020**, tipo: **Projeto**, data de emissão: **28/09/2020** e o código de verificação: **ab961b5d27**